



NIERUCHOMOŚCI | ARCHITEKTURA | RZECZOZNAWSTWO

Anna Konior

OPINIA Nr: NARZ-334/2025

z dnia: 2025/11/17

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Konior

Zleceniodawca: KRZYSZTOF KUBICA

Adres: ul. Mickiewicza 4, 43-430 Skoczów

Właściciel: Bronisław Tomaszko

Adres: ul. Jaworowa 30, 43-430 Pierściec

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA OPINII

Zlecenie telefoniczne.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Passat B6 1.8 TSI MR`05 E4

Wersja: Sportline

Nr rejestracyjny: SCI 1692L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVWZZZ3CZ9E049164

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nr INFO-EKSPERT                                     | 040-04730                                 |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2008/09/25                                |
| Data oględzin                                       | 2025/11/14                                |
| Wskażanie drogomierza                               | 291378 km                                 |
| Okres eksploatacji pojazdu (08/09/25-25/11/17)      | 206 mies.                                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |
| Oznaczenie typu                                     | 3C                                        |
| Dop. masa całkowita                                 | 2130 kg                                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |
| Numer silnika                                       | B.D.                                      |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)              |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1798 ccm / 118kW (160KM)                  |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2008.09-2008.10)

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                   |
|------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | Antena radiowa w szybie tylnej                             | 27   | Poduszki powietrzne boczne przednie                          |
| 2    | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą                       | 28   | Relingi dachowe                                              |
| 3    | Fotel kierowcy regulowany elektrycznie                     | 29   | Roleta do bagażnika                                          |
| 4    | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną | 30   | Schówek chłodzony                                            |
| 5    | Fotel kierowcy z regulacją wysokości                       | 31   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich     |
| 6    | Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego             | 32   | Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika             |
| 7    | Fotele przednie sportowe                                   | 33   | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł                |
| 8    | Gniazdo 12V w bagażniku                                    | 34   | System automatycznego otwierania/zamykania pokrywy bagażnika |
| 9    | Immobilizer                                                | 35   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP                |
| 10   | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa           | 36   | Szyby atermiczne                                             |
| 11   | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i                 | 37   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                       |

|    |                                                              |    |                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
|    | głębokości                                                   |    |                                                    |
| 12 | Komputer pokładowy                                           | 38 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                |
| 13 | Kurtyny powietrzne boczne                                    | 39 | Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną    |
| 14 | Listwy boczne ochronne chromowane                            | 40 | Światło dodatkowe STOP                             |
| 15 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                       | 41 | Tapicerka siedzeń "Monza"                          |
| 16 | Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa                     | 42 | Tarcze kół aluminiowe 16" "Catalunya" opony 215/55 |
| 17 | Nawiew powietrza na siedzenia tylne                          | 43 | Uchwyty do mocowania ładunków 4 szt.               |
| 18 | Obrotomierz                                                  | 44 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej                   |
| 19 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone                             | 45 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne           |
| 20 | Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane                    | 46 | Wykończenie tablicy rozdzielczej "Black Point"     |
| 21 | Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym                | 47 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                 |
| 22 | Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania | 48 | Zagłówki foteli przednich aktywne                  |
| 23 | Podłokietnik centralny przedni                               | 49 | Zamek centralny zdalnie sterowany                  |
| 24 | Podłokietnik siedzeń tylnych                                 | 50 | Zawieszenie sportowe obniżone                      |
| 25 | Poduszka powietrzna kierowcy                                 | 51 | Zderzaki w kolorze nadwozia                        |
| 26 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia        |    |                                                    |

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

|   |                                                                                                                                                          |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | ABS + system wspomagania nagłego hamowania<br>ABS - system zapobiegający blokowaniu kół<br>System wspomagania nagłego hamowania                          |  |
| 2 | Audio System RCD 310<br>Głośniki 8 szt.<br>Radioodtwarzacz CD + MP3<br>Złącze "AUX"                                                                      |  |
| 3 | Kierownica sportowa pokryta skórą<br>Kierownica sportowa<br>Kierownica pokryta skórą                                                                     |  |
| 4 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie<br>Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |  |
| 5 | System p/poślizgowy ASR + EDS<br>System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR<br>Blokada mechanizmu różnicowego EDS                                       |  |
| 6 | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby<br>Spryskiwacz szyby tylnej<br>Wycieraczka szyby tylnej                                                           |  |
| 7 | Zagłówki przednie i tylne regulowane<br>Zagłówki foteli przednich regulowane<br>Zagłówki siedzeń tylnych regulowane                                      |  |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                                                                                           | Wartość [PLN] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | Pakiet Komfort (dopłata)<br>Światła p/mgielne przednie<br>Lakier metalizowany lub perłowy<br>Komputer pokładowy MFA Plus<br>Czujniki parkowania - przód<br>Czujniki parkowania - tył | 193           |
| 2    | +Radio dotykowe                                                                                                                                                                      | 119           |
| 3    | Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych                                                                                                                                             | 20            |
| 4    | Szyby tylne dodatkowo przyciemniane                                                                                                                                                  | 61            |
| 5    | Tarcze kół aluminiowe 17" "Le Mans" 235/45 (dopłata)                                                                                                                                 | 276           |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                        | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe:  | DUNLOP 225/45 R17 91Y SP SPORT MAXX RT TL AO2 MFS | 5,0          | 52          |
| Przednie prawe: | DUNLOP 225/45 R17 91Y SP SPORT MAXX RT TL AO2 MFS | 5,0          | 52          |
| Tylne lewe:     | DUNLOP 225/45 R17 91Y SP SPORT MAXX RT TL AO2 MFS | 5,0          | 52          |
| Tylne prawe:    | DUNLOP 225/45 R17 91Y SP SPORT MAXX RT TL AO2 MFS | 5,0          | 52          |

## STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu 14.11.2025 wykonano w obecności zleceniodawcy oględziny przedmiotowego pojazdu. Stwierdzono następujący stan techniczny:

- zderzak przedni - porysowany, lekko odkształcony po stronie prawej, brak zaślepki spryskiwacza reflektora prawego;
- pokrywa komory silnika - punktowe ubytki powłoki lakierowej z wypływami korozji;
- szyba czołowa - odprysk od kamienia w polu widzenia kierowcy;
- drzwi przednie i tylne lewe i prawe - korozja w okolicach listwy;
- błotnik przedni lewy - zaawansowana korozja;
- błotnik tylny lewy - punktowe wgniecenia;
- zderzak tylny - zarysowany po stronie lewej;
- próg lewy i prawy - korozja we wnętrzu drzwi tylnych.

## KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (210 mies.) ..... 14 800 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... 669 PLN

*Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ..... 287 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2008/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.*

KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... - 989 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 260 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 31 378 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -6,28%.*

KOREKTA ZA OGUMIENIE ..... - 63 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.*

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**14700 PLN**

(słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych)

**w tym VAT (23,0%) 2748,78 PLN**

**Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**6200 PLN**

(słownie: sześć tysięcy dwieście złotych)

**w tym VAT (23,0%) 1159,35 PLN**

**Wartości określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy  
RS 001566

.....  
mgr inż. Andrzej Konior

**UWAGI:**

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do innego celu.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (fizyczne i prawne) przedmiotu wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie, bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści publikacji.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny, wynikającym z przedstawionych przez zlecającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

**Klauzule informacyjne:**

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NARZ.PL z siedzibą w Żywcu, ul. Dworcowa 18/17.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email: anna@narz.pl tel 503521355.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia usługi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a-f lub Art. 9 ust. 1 lit. A-d, h-j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. Administrator przetwarza dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr NIP, nr Pesel, nr Regon, nr telefonu, adres email, nr rejestracyjny pojazdu, nr identyfikacyjny pojazdu.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz instytucje państwowe i urzędy upoważnione na mocy prawa.
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.
- Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować brakiem realizacji zamówionej usługi.

**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**

do opinii nr: NARZ-334/2025

z dnia: 2025/11/17

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Konior

Zleceniodawca: KRZYSZTOF KUBICA

Adres: ul. Mickiewicza 4, 43-430 Skoczów

Właściciel: Bronisław Tomaszko

Adres: ul. Jaworowa 30, 43-430 Pierściec

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] XI-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Passat B6 1.8 TSI MR`05 E4

Wersja: Sportline

Nr rejestracyjny: SCI 1692L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 040-04730

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 206 mies.) . **14 700 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu ..... 0,20

**CZĘŚCI DO NAPRAWY**

| L.p.                          | Nazwa elementu        | Lewy/Prawy |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>1 Nadwozie lakierowane</b> |                       |            |
| 1                             | Pokrywa przednia      |            |
| 2                             | Drzwi boczne przednie | LiP        |
| 3                             | Drzwi boczne tylne    | LiP        |
| 4                             | Błotnik tylny         | L          |
| 5                             | Próg kpl.             | LiP        |
| <b>2 Wyposażenie nadwozia</b> |                       |            |
| 6                             | Zderzak przedni kpl.  |            |
| 7                             | Zderzak tylny kpl.    |            |

**CZĘŚCI DO WYMIANY**

| L.p.                          | Nazwa elementu  | Lewy/Prawy |
|-------------------------------|-----------------|------------|
| <b>1 Nadwozie lakierowane</b> |                 |            |
| 1                             | Błotnik przedni | L          |
| <b>2 Wyposażenie nadwozia</b> |                 |            |
| 2                             | Szyba przednia  |            |

**WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU**

| L.p.                                           | Nazwa zespołu                               | Udział [%] | Zniszczenie [%] | Wart. poz. zesp. [PLN] |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|
| 1                                              | Nadwozie lakierowane                        | 20         | 13              | 2 558                  |
| 2                                              | Wyposażenie nadwozia                        | 42         | 2               | 6 051                  |
| 3                                              | Silnik z osprzętem                          | 18         | 0               | 2 646                  |
| 4                                              | Układ napędowy                              | 6          | 0               | 882                    |
| 5                                              | Zawieszenie przednie z układem kierowniczym | 6          | 0               | 882                    |
| 6                                              | Zawieszenie tylne                           | 4          | 0               | 588                    |
| 7                                              | Reszta                                      | 4          | 0               | 588                    |
| Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu ..... |                                             |            |                 | <b>14 195 PLN</b>      |

**WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM****Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku .....   | 14 700 PLN |
| Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń ..... | 14 322 PLN |
| Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu .....           | 0,30       |

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy ..... | 0,65             |
| Współczynnik zmiany kosztu naprawy .....                   | 1,04             |
| Zredukowany koszt naprawy .....                            | 8 530 PLN        |
| Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy .....            | <b>6 170 PLN</b> |

**Metoda stopnia uszkodzenia**

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku ..... | 14 700 PLN       |
| Stopień uszkodzenia .....                                  | 0,0344           |
| Współczynnik stopnia uszkodzenia .....                     | 0,88             |
| Współczynnik uszkodzeń ukrytych .....                      | 0,97             |
| Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego .....        | 0,23             |
| Wynik metody stopnia uszkodzenia .....                     | <b>2 787 PLN</b> |

**PODSUMOWANIE**

|                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.</b> .. | <b>6 170 PLN</b>  |
| <b>WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU</b> .....                                    | <b>14 700 PLN</b> |
| Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego .....                                         | <b>6 200 PLN</b>  |
| Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie .....                                     | <b>8 500 PLN</b>  |
| Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej .....                               | 0,97              |

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: NARZ-334/2025

z dnia: 2025/11/17

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2008

Model: Passat B6 1.8 TSI MR`05 E4

Wersja: Sportline

Nr rejestracyjny: SCI 1692L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

